

## HOUSSEMAKER 40 et 50 pour faire vos housses

### MODE D'EMPLOI

1°) Pour faire vos housses rétractables vous-même, rien de tel que le HOUSSEMAKER ( 40 ou 50 ) car il suffit de souder le haut ou le coté du film ou de la gaine PEBD thermo rétractable .

2°) Dérouler le film ou la gaine à la longueur voulue ( sur la HOUSSEMAKER 40 )

2°bis) IDEM pour le HOUSSEMAKER 50 sauf que vous disposez en plus d'une barre support de 1.7 m sur pied ( voir photo page suivante ) qui vous aide à mesurer la longueur voulue et qui vous permet de poser dessus les housses déjà réalisées .

3°) La coupe de la gaine ou du film PEBD s'effectue manuellement avec un cutter ou autre couteau sur le HOUSSEMAKER 40 et avec une lame intégrée sur un chariot mobile sur le HOUSSEMAKER 50 .



Coupe manuelle avec lame



soudure effectuée avec le pistolet à gaz



Pour les 2 x HUSSEMAKERS vous devez disposer d'un PISTOLET de RETRACTION pour effectuer la soudure de fond de la housse . En OPTION sur le HUSSEMAKER 50 nous proposons les 4 roulettes pour plus de mobilité de votre poste de travail .



## Dévidoir HUSSEMAKER 50

### Lame de coupe intégrée + support de mesure



Modèle	HUSSECOVER 40	HUSSECOVER 50
Procédé de soudure	Pistolet	Pistolet
Procédé manuel de coupe	Couteau ou cutter	Lame sur chariot mobile
Capacité maxi de soudure	Épaisseur 4 x 500 µ - Largeur 1500 mm	
Bobine maximale admissible	Ø 500 mm - 200 kg	Ø 500 mm - 200 kg
Poids - Dimensions ( L x l )	28 kg - 1800 x 530 mm	72 kg - 1800 x 650 mm

## Dans la même gamme

### Dévidoir HOUSSEMAKER 60 avec soudeuse électrique intégrée



### Dévidoir BICOVER 03



Roulettes  
en option

